

Акт
Осеннего осмотра 12.09.2021г.

ООО "Двиконе"
организация

Общие сведения по зданию ул.Космонавтов, д.10

Год постройки:	1976	% изюма:	20
Материал стен:	одинъ	Кол-во этажей:	5
Наличие подвалов:	1	Кол-во квартир:	80

Степень благоустройства: художественное, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление

Комиссия в составе: начальник ПТО Герниова Г.В., инженер ПТО Яковлев Ю.А., инженер ПТО Хаменская Светлана Геннадьевна, мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства - Коницев С.В., и мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Каирб О.Г.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)				Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
			Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Фундаменты			сборный ж/б, удовлетворительное состояние				
2. Стены							
Наружные	м ²	195,3	состояние удовлетворительное				
Внутренние	м ²	142,3	панельные обнаружены трещины на стыке примыкания дверничных магнитов	раскрытие штукатурного и красочного слоя			Требуется косметический ремонт подъездов.
3. Фасады							
Отделка панелей	м ²		составление удовлетворительное				
Стыки панелей	м		трещины, раскрытие межпанельных швов				
Балконы	шт.		отсутствуют				
Цоколь	м	138	высота - 0,3 м, выполнена из бетонных блоков, удовлетворительное состояние				
Входные площадки	шт.	2	бетон, неудовлетворительное состояние	вымывание бетона, требуется выравнивание и заделка			
Козырьки	шт.	2	бетон, сверху деревянные оббиты джутом, удовлетворительное состояние	под №2 намокание досок			
Крыльца	м ²		отсутствуют				
Тамбур	м ²	3,5	удовлетворительное состояние			август 2021	Выполнено укрепление ДВП на потолке, утепление стены тамбура под №
Севсы	м		нет				
4. Водоотводящие устройства							
5. Крыши							
Несущие конструкции			сборный ж/б, удовлетворительное состояние				
Кровля	м ²	629,8	рулонная, состояние неудовлетворительное			июль 2021	Выполнена установка водостоков
Парapеты и решетки	м.п.	138	состояние удовлетворительное				

Слуховые окна	шт		отсутствуют				
Смотровые граты	шт		отсутствуют				
6. Чердачные помещения							
Выходы из чердак	шт	1	деревянные, сделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние				
Количество фановых труб	шт	8	состоиние удовлетворительное				
Площадь откосов антигравийной обработки стропила	м ²						
Дата очередной очисто-санитарной обработки стропила	Дата						
7. Перекрытия							
Чердачные	м ²	614	сборные ж/б, состояние удовлетворительное	следы загрязнения 3 м ²			
Междуподъездные	м ²	614	сборные ж/б, состояние удовлетворительное	следы загрязнения 11 м ²			
Надподвальные	м ²	614	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
8. Полы							
Цементные	м ²	450,9	состояние удовлетворительное	под № 2 требуется цементная стяжка 0,5 м ²			
Деревянные	м ²						
9. Перегородки							
Нестоекрасные	м ²		гипсолитовые, удовлетворительное состояние				
10. Окна и двери							
Окна	шт	8	деревянные, состояние неудовлетворительное				
Наружные двери	шт	2	металлические, состояние удовлетворительное				
Внутренние двери	шт	2	деревянные, удовлетворительное состояние	повреждение обшивки двери №3.2п			
11. Лестницы							
Марши	шт	8	состояние удовлетворительное				
Площадки	шт	18	состояние удовлетворительное				
Отделка	м ²		состоит из деревянных панелей, состоящих из деревянных брусков				
Остекление оконных переплетов							
12. Порты							
Входы в подвал	шт	2	металлические, удовлетворительное состояние				
Приняты	шт		отсутствуют				
13. Элементы благоустройства							
Отмостка	м ²	110,4	состоит из деревянных панелей, состоящих из деревянных брусков	трещины, разломы, провалы со стороны газона			требуется ремонт отмостки
Контейнерная площадка	шт	1	присутствует				
Нос и детская площадка	шт		отсутствует				
Проезды	м	3,7	асфальт, состояние удовлетворительное				
Территории с травяным покрытием	м ²						
Количество деревьев подлежащих срубу	шт						
Объем деревьев подлежащих срубу	м ³						
14. Центральное отопление							
Грунтовые	м		состоит из деревянных панелей, состоящих из деревянных брусков				
Балконы	шт	72	исправны				
Заливки	шт	4	исправны				
Радиаторы	шт	4	исправны				
					Год	июн 2021	выполнена установка хомута

Теплоснабжение		состоит в удовлетворительном				
Краны	шт	172	исправны			
15. Телевые пункты						
Экспертные узлы	ед					
Приборы учета тепловой энергии	шт					
16. Горячее водоснабжение			отсутствует			
17. Водопровод						
Вентили	шт			1 шт	май 2021	Выполнена замена вентиля в подвале
Задвижки	шт					
Грубопровод	шт			3 м	май 2021	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм
Приборы учета	шт		Водосчетчик ВСКМ, исправен			
18. Канализация						
Грубопровод	м		состоит в удовлетворительном			
19. Вентиляция	шт		состоит в удовлетворительном		01.09.2021	
20. Дымоходы	шт		состоит в удовлетворительном		01.09.2021	
21. Отопление	шт	6	состоит в удовлетворительном			
22. Абонентские почтовые ящики	шт	80	состоит в удовлетворительном			
23. Электрооборудование						
Исправность звонковых устройств			в исправном состоянии			
Надежность крепления			крепление надежное			
ВРУ ВРЧ	шт	1				
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков		30%	нет			
Подъездное освещение	шт	30	присутствует			
Уличное освещение пульта	шт	3	присутствует			
Исправность и наличие выключателей	шт	21				
Исправность и наличие патронов	шт			2 шт	июнь 2021	Выполнена смена патронов
Проверка закрепления распределительных коробок	шт	10	закрепление надежное			
Проверка отсутствия оголенных проводов			отсутствует			
Электропитание	шт	10	состоит в удовлетворительном			

Начальник ПТО Горинова Г.В.

Инженер ПТО Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО Хамейская С.Г.

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства
Конышев С.В.

Мастер участка ТО и ремонта ВДИС Гарикова А.Н.

и о мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений
Капур О.Г.