

Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.8

Год постройки: _____ 1985 _____
 Материал стен: _____ панель _____
 Наличие подвалов: _____ 1 _____
 % износа: _____ 10 _____
 Кол-во этажей: _____ 5 _____
 Кол-во квартир: _____ 118 _____
 Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.

Комиссия в составе: начальник ПТО Яковлева Ю.А., инженер ПТО Хаменская С.Г., инженер ПТО Дуркин Р. К., начальник участка ВДИС Смирнов М.П., инженер - энергетик Соколов А.В., и о мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Качур О.Г.

Наименование конструктивных элементов и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Фундамент	2	3	4	5	6	7	8
2. Стены							
Наружные	м2	3970,6	сборный, железобетонный, в удовлетворительном состоянии				
Внутренние	м2	1654	панели				
3. Фасады							
Отделка панелей	м2		состояние удовлетворительное	растрескивание окрасочного слоя	14,08 м.п.	май 2021	Выполнена герметизация межпанельных швов кв.81
Стяжки панелей	м		состояние удовлетворительное				
Балконы	шт.	118	состояние удовлетворительное				
Цоколь	м2	225,6	состояние удовлетворительное				
Входные площадки	шт.	нет	состояние удовлетворительное				
Козырьки	шт.	8	бетонные, обиты оцинкованным железом, в удовлетворительном состоянии	пол. № 5,3 разрушение козырька			Выполнен демонтаж железа на козырьке под. №8
Крылья	м2	45,6	бетонные	под. №1 завалены ступени, под. № 3, 5, 6, 7, 8 ступени доски пандуса; под. №8 с торца дыра в крыльце, под № 4 пандус демонтирован под. №5,6 разрушены ступени		авг. 2021	Выполнен ремонт крыльца под. №3
Тамбур	м2	128	состояние удовлетворительное	растрескивание штукатурного и окрасочного слоя			Требуется косметический ремонт тамбуров всех подъездов.
Свесы	м	281,8	нет				
4. Водоотводящие устройства							
5. Крыши							
Несущие конструкции							
Крылья	м2	1900,37	рулонная, покрытие-гидроэластолоид, в удовлетворительном состоянии	оторвана обделка парапета из листовых сталей	50 м2	июль 2022	Выполнен ремонт рулонной кровли
Парапеты и релетки	м.п.	282					
Слуховые окна	шт.						

