

**Общие сведения по зданию ул.Космонавтов ,48**

Год постройки: 1976 % износа: 15

Материал стен: панель Кол-во этажей: 5

Наличие подвалов: теплоизол. Кол-во квартир: 90

Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.

Комиссия в составе: начальник ПТО Яковleva Ю.А., инженер ПТО Диррина О.В., начальник участка ВЛС Барabanov A.B., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства Новокодский С.И., и.о мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Зеленский Е.С.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок прохождения работ	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполнимый обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполнимый пользовательами жилых помещений за их счет)	
							Вид работ	
<b>1. Фундаменты</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2. Стены</b>								
Наружные	м2	3029	панельные, удовлетворительное состояние					
Внутренние	м2	1050	панельные, неудовлетворительное состояние		0,2 м2	сент. 2022	Утепление и оштукатуривание стены под. № 2	
<b>3. Фасады</b>								
Отделка панелей	м2							
Стыки панелей	м		состоитние удовлетворительное					
Балконы	шт.	72	общее состояние удовлетворительное, наблюдается раскрытие балконных плит с оголением арматуры 4шт.	Требуется ремонт	2 шт	сент. 2022	Выполнена ремонт балконной плиты	
Цоколь	м	215	состоитние удовлетворительное					
Входные площадки	шт.	6	асфальт, удовлетворительное состояниe			пол. №2	март. 2023	Установка трапа
Козырьки	шт.	6	состояние удовлетворительное	разрушение бетонной плиты под.№ 3,6				
Крыльца	м2	83,7	бетон, неудовлетворительное состояниe	Требуется ремонт крыльца под. № 6				
Тамбур	м2	6*6,7	неудовлетворительное состояниe	Требуется ремонт 2, 5, 6 подъездов.				
Смеси	м		нет					
<b>4. Водоотводные устройства</b>								
<b>5. Крыши</b>								
Несущие конструкции			сборный ж/б, удовлетворительное состояниe					
Кровля	м2	1030,4	рулонная, состояние удовлетворительное		50 м2	авг. 2022	выполнена ремонт рулонной кровли	
Параллели и решетки	м.п.	214,4	состояние удовлетворительное					
Слуховые окна	шт.		отсутствуют					
Смотровые трапы			отсутствуют					
<b>б. Чердачные помещения</b>								
Выходы на чердак	шт.	2	деревянные, отсланы металлическим листом, удовлетворительное состояниe					
Количество фиброновых труб	шт.	18	состояние удовлетворительное					
Площадь отшлифованной обработки стропил	м2							

Дата очередной отсыпки обработки строипил	Дата		
<b>7. Пере крытия</b>			
Чердачные	м2	1018	сборные жб, состояние удовлетворительное
Междутажные	м2	1018	сборные жб, состояние удовлетворительное
Надподпольные	м2	1018	сборные жб, состояние удовлетворительное
<b>8. Полы</b>			
Цементные	м2	475,2	состояние удовлетворительное
Деревянные	м2		
<b>9. Пере городки</b>			
Несгораемые	м2		гипсолитовые, удовлетворительное состояние
<b>10. Окна и двери</b>			
Окна	шт.	24	ПВХ
			под №6 разбито два стеклопакета, под №1 требуется замена 2 шт.
Наружные двери	шт.	6	металлические
Внутренние двери	шт.	6	деревянные
<b>11. Лестницы</b>			
Марши	шт.	54	состояние удовлетворительное
Полонаки	шт.	54	состояние удовлетворительное
Отражения	м2		состояния удовлетворительное укрепить перила 1 этаж
Остекление оконных перегородок			состояние удовлетворительное
<b>12. Площади</b>			
Входы в техподполье	шт.	2	деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки	шт.		отсутствуют
<b>13. Элементы благоустройства</b>			
Остановка	м2	172	состояние неудовлетворительное
Контейнерная площадка	шт.	1	Комлоников 4
Хоз. и детская площадка	шт.		отсутствует
Проселы	м	575,3	асфальт, состояние неудовлетворительное
Территории с травяным покрытием	м2		
Количество деревьев подлежащих срубу	шт.		
Объем деревьев, подлежащих срубу	м3		
<b>14. Центральное отопление</b>			
Трубопроводы	м	1984,86	состояние удовлетворительное
Вентили	шт.	18	исправны
Задвижки	шт.	12	исправны
Радиаторы	шт.	12	исправны
Теплогидрология			состояние удовлетворительное
Краны	шт.	339	
<b>15. Тепловые пункты</b>			
Элеваторные узлы	ед.		отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии	шт.		отсутствуют
<b>16. Горячее водоснабжение</b>			
			от газовых колонок
<b>17. Водопровод</b>			
Вентили	шт.		исправны
Задвижки	шт.		исправны
Трубопровод	м	1452	состояние удовлетворительное

<b>18. Канализация</b>						
Трубопровод	м	1011,3	состояние удовлетворительное			
Задники	шт.	3	исправны			
Вентили	шт.	210	исправны			
<b>19. Вентиляция</b>						
шт.	180	состояние удовлетворительное			25.05.2023	
<b>20. Дымоходы</b>						
шт.	90	состояние удовлетворительное			25.05.2023	
<b>21. Оголовки</b>						
шт.	18	состояние удовлетворительное				
<b>22. Абонентские почтовые ящики</b>						
шт.	90	состояние удовлетворительное				
<b>23. Электрооборудование</b>						
Сборка «закол/выход»	1	присутствует				
Исправность запорных устройств			в исправном состоянии			
Надежность крепления			закрепление надежное			
ВРУ/ВРП-	шт.	1				
Наличие стекол в окошках для						
снятия показаний счетчиков						
Подседное освещение	шт.	70%				
Уличное освещение подъездов	шт.	36	СА-7008 "ПЕРСЕЙ"			
Исправность и наличие			присутствует			
выключателей	шт.	1	ФР-7			
Исправность и наличие патронов	шт.	0	отсутствует			
Проверка закрепления						
распределительных коробок	шт.	6	закрепление надежное			
Проверка отсутствия отоленых			отсутствует			
проводов						
Электрощитки	шт.	30	состояние удовлетворительное			
<b>24. Газопровод</b>	м	90	состояние удовлетворительное	требуется покраска		

Начальник ПТО Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО Диррина О.В.

Инженер ПТО Хаменская С.Г.

Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования  
участка электрохозяйства

Начальник участка ВДИС

и.о. мастера участка по эксплуатации  
зданий и сооружений

С.Ю.Б. Новождакий С.И.

А.В.Б. Барабанов А.В.

Е.С. Зененский Е.С.