

Акт
Осеннего осмотра 08.09.2021г.

ООО "Движение"
организация

Общие сведения по зданию ул.Советская, д.41

Год постройки	1972	% в этажах	29
Материал стен	кирпич	Кол-во этажей	5
Наличие подвалов:	1	Кол-во квартир:	56
Степень благоустройства: художественное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление			

Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Яковлев Ю.А., инженера ПТО Хаменская Светлана Геннадьевна, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства - Конышев С.В., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В. и о. мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Качур О.Г.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Описка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ) и места дефекта			Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)		
			Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Вид работ	
I	2	3	4	5	6	7	8	
1. Фундаменты								
2. Стены			сборный ж/б, удовлетворительное состояние					
Наружные	м ²	2607	кирпичные, состояние удовлетворительное					
Внутренние	м ²	1094,6	кирпичные, удовлетворительное состояние	частичное отсыпание окрасочного слоя				
3. Фасады								
Отделка панеляй	м ²							
Стыки панелей	м							
Балконы	м ²	48	удовлетворительное состояние					
Цоколь	м		высота - 0,3 м. выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора, неудовлетворительное состояние	частичное разрушение до S=15 м ²			Требуется частичный ремонт, окраска	
Входные площадки	шт.	4	бетон, удовлетворительное состояние					
Козырьки	шт.	4	в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются протечки в месте премыкания козырька к стене					
Крылья	м ²		отсутствуют					
Тамбур	м ²	22,38	составлено удовлетворительно					
Свесы	м		нет					
4. Водоотводящие устройства								
5. Крыши								
Несущие конструкции			сборный ж/б, удовлетворительное состояние					
Кровля	м ²	1196,46	плоскогранная, покрытие - профнастил, удовлетворительное состояние					
Парapеты и решетки	м.п.							
Слуховые окна	шт.	3	составлено удовлетворительно					
Смотровые трапы			присутствуют					
6. Чердачные помещения								
Выходы на чердак	м ²	4	деревянные, оббиты металлическим листом, удовлетворительное состояние					
Количество фановых труб	шт.		состояние удовлетворительное					

Площадь огнезащитной обработки строения	м ²					
Дата очередной огнезащитной обработки строения	дата					
7. Пересяктия						
Чердачные	м ²	957,2	сборные ж/б, трещины в швах плинт, состояние удовлетворительное	1 под. следы затопления 0,3 м ² , 2 под. следы затопления 1 м ²		
Междугутавные	м ²	3828,7	сборные ж/б, состояние удовлетворительное			
Надподвальные	м ²	957,2	сборные ж/б, состояние удовлетворительное			
8. Помы						
Цементные	м ²	353,5	состояние удовлетворительное	под №3 (в местах отсутствия плитки)		
Деревянные	м ²					
9. Перегородки						
Несгораемые	м ²		кирпичные, деревянные, удовлетворительное состояние			
10. Окна и двери						
Окна	шт.	16	ПВХ, удовлетворительное состояние, отсутствуют стекла	требуется устройство сливов		
Наружные двери	шт.	4	металлические, удовлетворительное состояние	4 под. требуется срезать пену вокруг дверей, требуется покраска		
Внутренние двери	шт.	4	деревянные, удовлетворительное состояние			
11. Лестницы						
Марш	шт.	36	состояние удовлетворительное			
Площадки	шт.	36	состояние удовлетворительное	выбоями, 2 под. отошла плитка 8 шт (10*10), 4 под. отошла плитка 2 шт (10*10), требуется цементная стяжка 0,3 м ²		
Лестничный	м ²		состояние удовлетворительное			
Остекление оконных переплотов						
12. Наземные						
Входы в подвал	шт.	4	деревянные, удовлетворительное состояние			
Примыки	шт.	10	состояние неудовлетворительное	требуется ремонт		
13. Элементы благоустройства						
Отмостка	м ²	172,12	состояние удовлетворительное	местами отсутствует, расщелинность		Требуется частичный ремонт
Контейнерная площадка	шт.	1	присутствует			
Хоз и детская площадка	шт.		отсутствует			
Проселы	м ²	630,1	асфальт, состояние неудовлетворительное	выбоями	550 м ²	требуется ремонт дворового просела
Территория с травяным покрытием	м ²					
Количество деревьев и/или кустарников сюда	шт.					
Объем деревьев подлежащих вырубке	м ³					
14. Центральное отопление						
Грунтоводы	м	185	состояние удовлетворительное			
Ненити	шт.	56	исправны			

Заливки	шт.	6	исправны				
Радиаторы	шт.	8	исправны				
Теплогенератор			состояние удовлетворительное				
Приборы учета	шт.		БРУМ, СТИ 941 01				
15. Тепловые пункты							
Электротермальные узлы	ед.						
Приборы учета тепловой энергии	шт.	1	СТИ-941, исправны				
16. Горячее водоснабжение			от газовых колонок				
17. Водопровод							
Вентили	ед.		исправны				
Запорожки	ед.		исправны				
Трубопровод	м	244,04	состояние удовлетворительное				
Приборы учета	шт.		общедомовой счетчик НВС ВСКМ 90-32 № 448(0)687				март 2020
18. Канализация							
Трубопровод	м	351,4	состояние удовлетворительное				
19. Вентиляция	шт.	112	состояние неудовлетворительное, засор канализации в пальцах, обратная тяга				18.05.2021
20. Дымоходы	шт.	36	состояние удовлетворительное				18.05.2021
21. Оголовки	шт.	12	состояние удовлетворительное				
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	46	состояние удовлетворительное				
23. Электрооборудование							
Исправность изолирующих устройств			в исправном состоянии				
Надежность крепления			крепление надежное				
БРУ(БРЦ)-	шт.	1					
Назначение стекла в оконках для снятия показаний счетчиков			60%				
Подъемное окно/стекло	шт.	24	СА-7008 "ПРСЕЙ"				
Линичное освещение подъездов	шт.	2	Светодиодные светильники				
Исправность и наличие выключателей	шт.	4	состояние удовлетворительное				
Исправность и наличие патронов							
Проверка закрепления распределительных коробок	шт.	4	закрепление надежное				
Проверка отсутствия оголенных проводов			отсутствует				
Электроцепи	шт.	16	состояние удовлетворительное				
24. Газопровод	м	80	состояние удовлетворительное				требуется покраска

Начальник ПТО: Горюнова Г. В.

Инженер ПТО: Любимова Ю. А.

Инженер ПТО: Хаменская С. Т.

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохолдинга

Мастер участка ТО и ремонта ВДИК Коновалев С. В.

и.о. мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Кирпич О. Г.