

Приборы учета	шт.	1	Счетчик горячей воды ВСТ-20					
Кранов	шт.	3						
17. Водопровод	шт.		состояние удовлетворительное					
Вентили	шт.		состояние удовлетворительное					
Завязки	шт.		состояние удовлетворительное					
Трубопровод	м	294,8	состояние удовлетворительное					Выполнена установка хомута диаметром до 50 мм, под №1 ГВС
Кранов	шт.	1	Водосчетчик ВСКМ, исправен			сент. 2021	1 шт	
18. Канализация	м	283,6	состояние удовлетворительное					
Трубопровод	шт.	72	отсутствуют					
19. Вентиляция	шт.		состояние удовлетворительное					
20. Демонтеры	шт.	9	состояние удовлетворительное					
21. Оголовки	шт.	26	состояние удовлетворительное					
22. Абонентские почтовые ящики	шт.		в исправном состоянии					
23. Электрооборудование	шт.		крепление надежное					
Исправность запорных устройств	шт.	1	состояние удовлетворительное					отсут. стекла в шитке под №3
Надежность крепления	шт.		присутствует					
ВРУ/ВРЩ	шт.	60%	СА-7008 ПЕРСЕЙ**					
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков	шт.	12	СДС п.о. ЛЛ-ДВУ-01-95 АУ ФБ-5М-1шт.					
Подземное освещение	шт.	3						
Уличное освещение подъездов	шт.	3	исправны					
Исправность и наличие выключателей	шт.							
Исправность и наличие патронов	шт.	3	закрепление надежное					
Проверка закрепления распределительных коробок	шт.	0	отсутствует					
Проверка отсутствия оголенных проводов	шт.	9	состояние удовлетворительное					
Электрошиты	шт.	48	состояние удовлетворительное					Требуется покраска
24. Газопровод	м							

Начальник ПТО Яковлева Ю.А.
 Инженер ПТО Хаменская С.Г.
 Инженер ПТО Дуркин Р.К.
 Инженер ПТО Соколов А.В.
 Инженер - энергетик Смирнов М.П.
 Начальник участка ВДИС и.о. мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Кагур О.Г.