

Дата очередной огневой обработки строений	Дата							
7. Перекрытия	м2	1299	сборные ж/б, состояние удовлетворительное					
Чердачные	м2	5196	сборные ж/б, состояние удовлетворительное					
Междэтажные	м2	1299	сборные ж/б, состояние удовлетворительное					
Напольные	м2	718,9	состояние удовлетворительное					
8. Полы	м2							
Цементные	м2							
Деревянные	м2							
9. Перегородки	м2		гипсокартонные, трещины					
Несгораемые	м2							
10. Окна и двери	шт.	16	деревянные, удовлетворительное состояние					
Окна	шт.							
Наружные двери	шт.	4	металлические, состояние удовлетворительное					требуется покраска дверей, оштукатуривание вокруг дверей
Выпукленные двери	шт.	4	деревянные, состояние удовлетворительное					
11. Лестницы	шт.							
Марши	шт.	32	состояние удовлетворительное					
Площадки	шт.	32	состояние удовлетворительное					
Ограждения	м2		состояние удовлетворительное					
Остекление оконных переплетов			состояние удовлетворительное					
12. Подвалы	шт.	1	состояние удовлетворительное					
Входы в подполье	шт.		отсутствуют					
Прямые	шт.							
13. Элементы благоустройства								
Отмоска	м2	211,42	состояние неудовлетворительное					Требуется ремонт отмоски.
Контенерная площадка	шт.	1	Строительная II					
Хоз. и дачная площадка	шт.		асфальт, состояние неудовлетворительное					
Проезды	м2	1255						
Территории с травяным покрытием	м2							
Количество деревьев подлежащих спилу	шт.							
14. Центральное отопление	м3							
Объем древесины, подлежащих спилу	м	157,74	состояние удовлетворительное					
14. Трубопроводы	шт.	56	исправны					
Вентили	шт.	10	исправны					
Задвижки	шт.	8	исправны					
Радиаторы	шт.		исправны					
Теплоизоляция			состояние удовлетворительное					
15. Тепловые пункты	ед.		отсутствуют					
Элеваторные узлы	шт.		отсутствуют					
Приборы учета тепловой энергии	шт.		присутствуют, исправно					
16. Горюче водоснабжение	шт.		исправны					
Вентили	шт.		исправны					
17. Вентиляция	ед.		исправны					
Вентили	шт.		исправны					

Здания	ед.	исправны	исправны	исправны	исправны
Трубопровод	м	230,8	состояние удовлетворительное		
18. Канализация					
Трубопровод	м	340,6	состояние удовлетворительное		
19. Вентиляция	шт.	160	состояние удовлетворительное	06.04.2023	
	шт.	22			
20. Отопление	шт.	80	состояние удовлетворительное	под №1 попуты дверцы у 3 шт.	
21. Абонитские почтовые ящики					
22. Электрооборудование					
Исправность запорных устройств			в исправном состоянии		
Надежность крепления			крепление надежное		
ВРЗ/ВРЦ-	шт.		нет		
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков		70%	присутствует		
Подземное освещение	шт.	44	СА-7008 "Алтей"		
Уличное освещение подъездов	шт.	2	СДС СС-М1-К-Е32		
Исправность и наличие выключателей	шт.	8	состояние удовлетворительное		
Исправность и наличие патронов					
Проверка крепления	шт.	44	закрепление надежное		
распределительных коробок					
Проверка отсутствия оголенных проводов			отсутствует		
Электрощиты	шт.	20	ОДПУ "Меркурий", состояние удовлетворительное		
23. Газопровод	м	90	состояние удовлетворительное		требуется покраска

Начальник ПТО

Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО

Хаменская С.Г.

Инженер ПТО

Дирца О.В.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства

Новохохолский С.И.

Начальник участка ВДЭС

Барabanов А.В.

и.о. мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений

Зеленский Е.С.