



Площадь огнезащитной обработки ступиц	м2						
Дата очередной огнезащитной обработки ступиц	Дата						
<b>7. Перекрытия</b>							
Чердачные	м2	605,73	сборные ж/б, состояние удовлетворительное	следы затопления			
Междуэтажные	м2	2422,9	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
Напольные	м2	605,73	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
<b>8. Полы</b>							
Цементные	м2	339,5	удовлетворительное состояние				
Деревянные	м2						
<b>9. Перегородки</b>							
Несгораемые	м2		гипсокартонные, удовлетворительное состояние	трещины			Установка стеклопакета под №1
<b>10. Окна и двери</b>							
Окна	шт.	8	деревянные, удовлетворительное состояние	отслоение окрасочного слоя, гниение			Требуется ремонт
Наружные двери	шт.	2	металлические, удовлетворительное состояние				
Внутренние двери	шт.	2	деревянные, удовлетворительное состояние	отшелушивание красочного слоя			Требуется покраска
<b>11. Лестницы</b>							
Марши	шт.	18	состояние удовлетворительное				
Площадки	шт.	18	состояние удовлетворительное				
Ограждения	м2		состояние удовлетворительное				
Освещение оконных переплетов			состояние удовлетворительное				
<b>12. Подвалы</b>							
Входы в теплоточполье	шт.	2	удовлетворительное состояние	нет проушин			
Прямки	шт.		отсутствуют				
<b>13. Элементы благоустройства</b>							
Отмостка	м2	118,3	состояние неудовлетворительное, частично разрушена	трещины, наличие растительности, провалы			Требуется ремонт отмостки
Контенерная площадка	шт.	1	присутствует				
Хоз. и летняя площадка	шт.		присутствует				
Проезды	м	1255	асфальт, неудовлетворительное состояние	частичное разрушение, выбоины			Требуется ремонт проезда
Территории с травяным покрытием	м2						
Количество деревьев подлежащих спилу	шт.						
Объем деревьев, подлежащих спилу	м3						

14. Центральное отопление								
Трубопроводы	М	78,87	состояние удовлетворительное					
Вентили	ед.	28	исправны					
Задвижки	ед.	5	исправны					
Радиаторы	ед.	4	исправны					
Теплоизоляция			состояние удовлетворительное					
15. Тепловые пункты								
Элеваторные узлы	ед.							
Приборы учета тепловой энергии	шт.		присутствует, исправно					андреев
16. Горюче-волоконяжение								используемые материалы - в шт
17. Водопрвод								
Вентили	ед.		исправны					
Задвижки	ед.		исправны					
Трубопровод	М	115,4	состояние удовлетворительное					
18. Канализация								
Трубопровод	М	170,3	состояние удовлетворительное					
19. Вентиляция	шт.	80	состояние удовлетворительное					Проверка 05.09.2024г.
20. Дымходы	шт.		отсутствуют					
21. Отопления	шт.	6	состояние удовлетворительное					
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	40	состояние удовлетворительное					
23. Электрооборудование								
Исправность запорных устройств			в исправном состоянии					
Надежность крепления			крепление надежное					
ВРУ/ВРП	шт.	1	состояние удовлетворительное					
Напигне стеклов в окошках для снятия показаний счетчиков			есть					
Подъездное освещение	шт.	22	светодиодные светодиодники					
Уличное освещение подъездов	шт.	2	присутствует, исправно					
Исправность и наличие выключателей	шт.	4	состояние удовлетворительное					
Исправность и наличие патронов	шт.		состояние удовлетворительное					
Проверка закрепления распределительных коробок	шт.	3	закрепление надежное					
Проверка отсутствия оголенных проводов			отсутствует					
Электроплиты	шт.	10	состояние удовлетворительное					
24. Газопровод	М	37	состояние удовлетворительное					

Начальник ПТО Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО Головинкова М.В.

Инженер ПТО Григорьева Е.С.

Мастер участка по эксплуатации  
заданий и сооружений  
Сенюк А.В.

Заместитель ген. директора  
Зейналов М.И.

Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования  
участка электрохозяйства  
Хабаров В.С.