

Площадь огнезащитной обработки стропил	м2		состояние удовлетворительное				
Дата очередной огнезащитной обработки стропил	Дата						
7. Перекрытия							
Чердачные	м2	1295,6	сборные ж/б, состояние удовлетворительное	следы затопления			
Междуэтажные	м2	1295,6	сборные ж/б, состояние удовлетворительное	следы затопления			
Напольные	м2	1295,6	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
8. Полы							
Цементные	м2	802,5	удовлетворительное состояние				
Деревянные	м2						
9. Перегородки							
Нестроенные	м2		удовлетворительное состояние	трещины			
10. Окна и двери							
Окна	шт.	32	пластиковые, удовлетворительное состояние				
Наружные двери	шт.	8	металлические, удовлетворительное состояние	истирание окрасочного слоя		Требуется покраска	
Внутренние двери	шт.	8	деревянные, удовлетворительное состояние	отшелушивание красочного слоя		Требуется покраска	
11. Лестницы							
Марши	шт.	72	состояние удовлетворительное				
Площадки	шт.	72	состояние удовлетворительное				
Ограждения	м2	185	состояние удовлетворительное				
Остекление оконных переплетов			состояние удовлетворительное				
12. Подвалы							
Входы в подвал	шт.	3	удовлетворительное состояние				
Дренажи	шт.		отсутствуют				
13. Элементы благоустройства							
Отмостка	м2	157,36	состояние удовлетворительное	трещины, наличие растительности, провалы		Требуется ремонт отмостки	
Котельная площадка	шт.	1	присутствует				
Хоз. и детская площадка	шт.		нет				
Проезды	м	974,5	асфальт, неудовлетворительное состояние	частичное разрушение, выбоины		Требуется ремонт проезда	
Территории с травяным покрытием	м2	313,6					
Количество деревьев подлежащих спилу	шт.						
Объем деревьев, подлежащих спилу	м3						

14. Центральное отопление									
Трубопроводы	М	308	состояние удовлетворительное						
Вентили	ед.	40	исправны						
Завяжки	ед.	10	исправны						
Радиаторы	ед.	8	исправны						
Теплоизоляция			состояние удовлетворительное						
15. Тепловые пункты									
Элеваторные узлы	ед.		нет						
Приборы учета тепловой энергии	шт.	1	есть						
16. Горячее водоснабжение									
17. Водопривод									
Вентили	ед.		исправны						
Завяжки	ед.		исправны						
Трубопровод	М	450	состояние удовлетворительное						
18. Канализация									
Трубопровод	М	664	состояние удовлетворительное						Проверка 02.09.2024г.
19. Вентиляция	шт.	238	состояние удовлетворительное						
20. Дымоводы	шт.		отсутствуют						
21. Отоловки	шт.	24	состояние удовлетворительное						
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	119	состояние удовлетворительное						требуется покраска
23. Электрооборудование									
Исправность запирных устройств			в исправном состоянии						
Надежность крепления ВРУ/ВРЩ-	шт.	2	крепление надежное						
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков			есть						
Подлезное освещение	шт.	56	светодиодные светильники						
Уличное освещение подъездов	шт.	4	присутствует, исправно						
Исправность и наличие выключателей	шт.	4	состояние удовлетворительное						
Исправность и наличие патронов	шт.								
Проверка закрепления распределительных коробок	шт.	16	закрепление надежное						
Проверка отсутствия оголенных проводов			отсутствует						
Электрифика	шт.	40	состояние удовлетворительное						
24. Газопровод	М	130	состояние удовлетворительное						требуется покраска

Начальник ПТО Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО Головинкова М.В.
Инженер ПТО Григорьева Е.С.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сеник А.В.
Заместитель ген.директора Зейналов М.И.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства Хабаров В.С.